



CheqAuto

Informe Profesional de Inspección Vehicular

Analisis con Inteligencia Artificial

VEHICULO INSPECCIONADO

Renault Sandero

(2025)

Kilometraje: 20000 km

ID: e4t9vIncWDMc6UvdPhWRnaDPMSI2_1764515059374

Fecha: 30/11/2025

RESUMEN EJECUTIVO

7.8
/10

Estado General del Vehiculo

BUENO

Total de daños detectados: 4

Modelo: Renault Sandero (2025)

ANALISIS GENERAL

El vehiculo Renault Sandero (2025) con 20000 km ha sido inspeccionado mediante tecnologia de inteligencia artificial especializada en deteccion de daños vehiculares. El sistema identifico 4 area(s) con posibles daños o desgaste. El analisis integral indica que el vehiculo se encuentra en buen estado.

Este informe debe utilizarse como herramienta de apoyo en la toma de decisiones, complementando siempre con una inspeccion mecanica presencial.

METRICAS CLAVE

Vista Frontal

8

0 daños

Lateral Izq.

8

2 daños

Lateral Der.

8

0 daños

Vista Trasera

7

2 daños

VISTA FRONTAL

8

Daños detectados: 0

Puntuacion: 8/10

Estado: Excelente

OK Sin daños detectados en esta vista**PINTURA****BUENA**

La pintura presenta un brillo aceptable, sin decoloración notable. No se observan rayones ni descascarados en la vista frontal.

CARROCERIA**BUENA**

No se detectan abolladuras ni golpes visibles. La chapa parece estar en buen estado, sin signos de oxidación ni reparaciones.

NEUMATICOS**BUENA (30%)**

Los neumáticos presentan un desgaste moderado, con labrado visible y sin grietas aparentes. La presión parece adecuada.

VIDRIOS Y LUCES**BUENA**

Los vidrios están limpios, sin fisuras ni chips. Las luces funcionan correctamente y no presentan opacidad ni roturas.

IMPACTO MINIMO EN VALOR

CHECKLIST DE VERIFICACION PRE-COMPRA

- Verificar el estado de los neumáticos y su presión.
- Comprobar el funcionamiento de las luces.
- Inspeccionar el estado de los plásticos y gomas en el frontal.

El vehículo presenta un estado general bueno en la vista frontal, con pintura y carrocería en condiciones aceptables. No se observan daños significativos que requieran atención inmediata.

Daños detectados: 2

Puntuacion: 8/10

Estado: Excelente

DAÑOS IDENTIFICADOS

RAYÓN SUPERFICIAL

1

BAJA

LEVE

Rayón de aproximadamente 10 cm de longitud en la puerta delantera izquierda, que afecta la capa de pintura, pero no llega a la chapa.

> Puerta delantera izquierda, 5 cm del borde superior

IMPACTO: BAJO

* Pulido de la pintura para eliminar el rayón.

ABOLLADURA

2

MEDIA

MODERADO

Abolladura de aproximadamente 3 cm de diámetro en la parte trasera izquierda, visible pero no afecta la integridad estructural.

> Aleta trasera izquierda, 10 cm del borde inferior

IMPACTO: MEDIO

* Reparación de la abolladura para mejorar la estética.

PINTURA

BUENA

Brillo general aceptable, sin oxidación ni decoloración significativa, pero con algunos rayones visibles.

CARROCERIA

BUENA

Sin signos de oxidación ni reparaciones previas visibles, aunque presenta una abolladura menor.

NEUMATICOS

BUENA (30%)

Estado de labrado adecuado, sin grietas visibles, neumáticos de reciente fabricación.

VIDRIOS Y LUCES

EXCELENTE

Sin fisuras ni opacidad, todas las luces funcionan correctamente.

VERIFICAR CON MECANICO:

- Verificar la alineación de la carrocería debido a la abolladura
- Revisar la presión de los neumáticos

IMPACTO MODERADO EN VALOR

CHECKLIST DE VERIFICACION PRE-COMPRA

- Confirmar el estado de la pintura en otras áreas
- Inspeccionar el interior del vehículo por daños ocultos
- Verificar el funcionamiento de todas las luces

La vista lateral izquierda del vehículo se encuentra en buena condición general, con algunos rayones y una abolladura menor que requieren atención. La pintura y la carrocería están en condiciones aceptables, y los neumáticos y vidrios están en excelente estado.

LATERAL DER.

8

Daños detectados: 0

| Puntuacion: 8/10

| Estado: Excelente

OK Sin daños detectados en esta vista

PINTURA

BUENA

La pintura presenta un brillo aceptable, sin signos evidentes de oxidación o descascarado. Sin embargo, se observan algunos

CARROCERIA

BUENA

La chapa está en buen estado general, sin abolladuras significativas. No se observan golpes ni reparaciones visibles.

NEUMATICOS

BUENA (30%)

Los neumáticos presentan un desgaste moderado, con un labrado adecuado y sin grietas visibles. La edad aparente parece

VIDRIOS Y LUCES

BUENA

Los vidrios están limpios y sin fisuras. Las luces funcionan correctamente y no presentan opacidad ni roturas.

IMPACTO MINIMO EN VALOR

CHECKLIST DE VERIFICACION PRE-COMPRA

- Verificar el estado de los neumáticos para asegurar una presión adecuada.
- Comprobar el funcionamiento de las luces en diferentes condiciones.
- Inspeccionar la pintura para identificar rayones más profundos que puedan requerir reparación.

La vista lateral derecha del vehículo se encuentra en buen estado general, con algunos rayones superficiales en la pintura y sin daños estructurales. Los neumáticos y los componentes de vidrio y luces están en condiciones aceptables.

Daños detectados: 2

Puntuacion: 7/10

Estado: Bueno

DAÑOS IDENTIFICADOS

RAYÓN SUPERFICIAL

1

BAJA

LEVE

Rayón de aproximadamente 10 cm de longitud en la parte inferior del paragolpes trasero, que afecta la capa de pintura pero no llega a la chapa.

> paragolpes trasero, 5 cm del borde izquierdo

IMPACTO: BAJO

* Pulir la zona afectada para mejorar la apariencia.

ABOLLADURA

2

MEDIA

MODERADO

Abolladura de aproximadamente 3 cm de diámetro en la parte superior del maletero, visible desde la vista trasera, sin pintura dañada.

> tapa del maletero, centro

IMPACTO: MEDIO

REVISION PROFESIONAL

* Considerar reparación para evitar problemas futuros con la pintura.

PINTURA

BUENA

Brillo general aceptable, con algunas marcas menores visibles. No se observan signos de oxidación ni repintado.

CARROCERIA

BUENA

Sin oxidación visible, pero con una abolladura y un rayón superficial. No se aprecian reparaciones previas.

NEUMATICOS

BUENA (30%)

Estado de labrado adecuado, sin grietas visibles. Neumáticos relativamente nuevos.

VIDRIOS Y LUCES

EXCELENTE

Sin fisuras ni opacidad. Todas las luces funcionan correctamente.

VERIFICAR CON MECANICO:

- Revisar la abolladura en la tapa del maletero para evaluar la necesidad de reparación.
- Verificar la alineación del paragolpes trasero.

IMPACTO MODERADO EN VALOR

CHECKLIST DE VERIFICACION PRE-COMPRA

- Verificar el estado de la pintura en otras áreas del vehículo.
- Revisar el funcionamiento de las luces traseras.
- Inspeccionar el estado de los neumáticos y su presión.

La vista trasera del vehículo presenta un estado general bueno, con un par de daños menores que requieren atención. La pintura y la carrocería están en condiciones aceptables, aunque se recomienda una revisión de la abolladura.

CHECKLIST DE VERIFICACION PRE-COMPRA

Puntos importantes a verificar antes de concretar la compra. Utiliza esta lista durante la inspección presencial y la prueba de manejo:

- 1 Verificar el estado de los neumáticos y su presión.
- 2 Comprobar el funcionamiento de las luces.
- 3 Inspeccionar el estado de los plásticos y gomas en el frontal.
- 4 Confirmar el estado de la pintura en otras áreas
- 5 Inspeccionar el interior del vehículo por daños ocultos
- 6 Verificar el funcionamiento de todas las luces
- 7 Verificar el estado de los neumáticos para asegurar una presión adecuada.
- 8 Comprobar el funcionamiento de las luces en diferentes condiciones.
- 9 Inspeccionar la pintura para identificar rayones más profundos que puedan requerir reparación.
- 10 Verificar el estado de la pintura en otras áreas del vehículo.
- 11 Revisar el funcionamiento de las luces traseras.
- 12 Inspeccionar el estado de los neumáticos y su presión.

13. Solicitar y verificar titulo de propiedad del vehiculo
14. Revisar que no tenga deudas de patente ni multas pendientes
15. Verificar certificado de VTV vigente
16. Solicitar historial completo de service y mantenimiento
17. Realizar prueba de manejo en diferentes condiciones
18. Verificar funcionamiento de todos los sistemas electronicos
19. Comprobar estado del motor, transmision y suspension

1

Multiples areas con daños detectados. Inspeccion presencial obligatoria.

2

Solicitar cotizacion de reparacion integral antes de proceder.

3

Evaluar si el costo total de reparaciones justifica el precio propuesto.

4

Considerar evaluacion de pintura y chapa por especialista en carroceria.

CONCLUSION FINAL

El vehiculo Renault Sandero (2025) con 20000 km ha sido analizado mediante tecnologia de inteligencia artificial especializada en deteccion de daños vehiculares. El sistema identifico 4 area(s) con daños o desgaste, resultando en una calificacion general de 7.8/10.

El estado del vehiculo se clasifica como "BUENO". Este informe debe ser utilizado como herramienta de apoyo en la toma de decisiones, complementando siempre con una inspeccion mecanica presencial completa realizada por un profesional certificado antes de proceder con cualquier transaccion.

COSTO DE TRANSFERENCIA

Vehículo detectado: RENAULT
SANDERO INTENS 2024

Item	Descripción	Precio	Total
1	TRANSFERENCIA IMPORTADO	\$212.800,00	\$212.800,00
2	ARANCEL NRO 1, ANEXO I RESOLUCIÓN 314/02	\$1.300,00	\$1.300,00
3	EXP. CÉDULA P/ OTRO TRÁMITE	\$5.290,00	\$5.290,00
4	EXP. TÍTULO P/TRANSFERENCIA	\$2.580,00	\$2.580,00
5	BONIFICACIÓN SEGUN RESOL. VIG. EXP. TÍTULO	-\$2.580,00	-\$2.580,00
6	BONIFICACIÓN SEGUN RESOL. VIG. EXP. CÉDULA	-\$5.290,00	-\$5.290,00

TOTAL TRANSFERENCIA: \$212.800,00

INFRACCIONES DE TRANSITO - CABA

Dominio consultado: AG-XXX-LE

Total de infracciones: 44

Acta	Fecha	Descripción	Monto
0000000	2025-09-06	Exceso de velocidad de 10% a 30%...	N/A
0000000	2025-09-17	Exceso de velocidad de 10% a 30%...	N/A
0000000	2025-10-14	Exceso de velocidad de 10% a 30%...	\$59.888,25
Estado: Pago Voluntario Puntos: -5			
0000000	2025-10-22	Forzar barrera/evadir pago peaje...	\$59.888,25
Estado: Pago Voluntario			
0000000	2025-10-21	Carreles o vías prohibidas (trán...	\$59.888,25
Estado: Pago Voluntario			
0000000	2025-11-01	Forzar barrera/evadir pago peaje...	\$59.888,25
Estado: Pago Voluntario			
0000000	2025-09-04	Forzar barrera/evadir pago peaje...	N/A
0000000	2025-10-10	Exceso de velocidad de 30% mas d...	\$199.627,50
Estado: Pago Voluntario Puntos: -10			
0000000	2025-10-15	Forzar barrera/evadir pago peaje...	\$59.888,25
Estado: Pago Voluntario			

0000000

2025-10-02

Forzar barrera/evadir pago peaje...

N/A

Nota: Se muestran las primeras 10 infracciones de un total de 44.

IMPORTANTE:



Este informe es generado mediante analisis de imagenes con inteligencia artificial y puede no detectar todos los daños existentes. Se recomienda realizar una inspeccion fisica completa por un mecanico certificado antes de cualquier transaccion comercial.